News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成２１年２月６日
経　済　産　業　省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　７件
（うち密閉式ガスふろがま（都市ガス用）１件、石油給湯機１件、
ガス栓（都市ガス用）１件、石油ストーブ（開放式）２件、
ガスこんろ（ＬＰガス用）２件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　０件
該当案件なし

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　８件
（うち除雪機（歩行型）１件、電気ストーブ１件、踏み台１件、
電気ストーブ（カーボンヒーター）２件、靴１件、電子レンジ１件、
エアコン（室外機）１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件　　３件
（うち石油ストーブ（開放式）３件）

※詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
(1)石油ストーブ（管理番号：A200801176、A200801178、A200801179）の火を消さずに給油しようとした際の事故

①事故事象

石油ストーブ（温風暖房機を含む）に給油をする際に、きちんと消火をせず、火をつけたまま行ったために、漏れた灯油が燃焼筒にかかり火災に至ったとみられる事故が複数件発生しております。カートリッジタンクのふた（ねじ式）の締め付けが不十分でふたが開いてしまったことや、口金が変形し灯油が漏れる状態のまま使用していたことなどが、灯油漏れの原因でした。

②消費者への注意喚起

石油ストーブを使用する場合、給油は必ずストーブや温風暖房機の火が完全に消えたことを確認してから行ってください。

また、カートリッジタンクのふたが完全に締まっているかどうか必ず確認し、ストーブや温風暖房機から離れたところで一度給油口を下にし、油漏れのないことを確認してください。

製品に添付された取扱説明書や器具本体に表示された注意事項をよく読んで、火災事故とならないよう適切にご使用ください。

（本発表資料のお問い合わせ先）
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、服部、豊島
電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1．ガス機器･石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801194	平成21年1月25日	平成21年2月2日	密閉式ガスふろがま（都市ガス用）	RBF-11N	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	追い焚き運転中に異音がして確認すると、煙が立ちこめて風呂釜及び浴室が焼損した。またその際に、1名が煙を吸い込み軽傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	A200801197と同一事故 平成21年1月27日に原子力安全･保安院で公表済
A200801195	平成21年1月25日	平成21年2月2日	石油給湯機	CBX-400	長府工産株式会社	火災	当該機器のリモコンスイッチを押したとき、ブレーカーが落ちた。確認すると、当該機器から発煙し、ボイラー部分が赤かったため、消火した。現在、原因を調査中。	京都府	製造から約15年以上経過した製品
A200801197	平成21年1月25日	平成21年2月2日	ガス栓（都市ガス用）	T116	株式会社藤井合金製作所	火災 軽傷1名	風呂場及び風呂釜を焼損する火災が発生した。ガスの漏洩検査を実施したところ、当該製品から漏洩していた。またその際に、1名が煙を吸い込み軽傷を負った。現在、原因を調査中。	福岡県	A200801194と同一事故
A200801204	平成21年1月23日	平成21年2月4日	石油ストーブ（開放式）	SX-E271WY	株式会社コロナ	火災	当該機器が火元と思われる火災が発生した。当該機器を燃焼状態のままで給油しようとして給油タンクを機器にセットしようとした際、給油タンクの蓋が開き、当該機器に灯油が掛かって出火したと思われるが、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200801205	平成21年1月26日	平成21年2月4日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	PA-SE600-R	パロマ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該機器の排気口から火が上がり、周りの可燃物に引火して火災が発生した。また、消火の際に1名が軽傷を負った。グリル使用後の火の消し忘れ、及びグリル受け皿の清掃不備による可能性も考えられるが、現在、原因を調査中。	福井県	
A200801206	平成21年1月21日	平成21年2月4日	ガスこんろ（ＬＰガス用）	PA-E22CF-R	パロマ工業株式会社	火災	火災が発生した。火元と思われる現場に当該機器があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A200801208	平成21年1月27日	平成21年2月4日	石油ストーブ（開放式）	KSA-105G	株式会社トヨトミ	ＣＯ中毒 軽症7名	当該機器がある室内に入ると、煙が充満していたため換気をしていたら、7名が体調不良となった。現在、原因を調査中。	鹿児島県	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

該当案件なし

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801196	平成21年1月16日	平成21年2月2日	除雪機（歩行型）	火災	物置小屋兼車庫から出火する火災が発生した。事故現場に当該製品があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	
A200801198	平成21年1月26日	平成21年2月3日	電気ストーブ	火災	当該製品を置いていた部屋で火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200801199	平成21年1月7日	平成21年2月3日	踏み台	重傷1名	電球交換のため当該製品を使用していたところ、当該製品から落下して重傷を負った。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200801200	平成20年11月8日	平成21年2月3日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災 死亡1名	家屋が全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200801201	平成20年12月18日	平成21年2月3日	靴	重傷1名	当該製品を使用中に、運動場のコーステープに足が引っ掛かって後ろ向きで転倒して手首を骨折した。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200801202	平成21年1月24日	平成21年2月3日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	火災 軽傷1名	ペットを飼っていた部屋で当該製品を使用中、当該製品が倒れた状態で火が出ていた。また、1名が煙を吸い込み軽傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	
A200801203	平成21年1月25日	平成21年2月4日	電子レンジ	火災	火災が発生した。当該製品庫内の食品過加熱の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200801207	平成21年1月26日	平成21年2月4日	エアコン（室外機）	火災	アパート2階のベランダから出火する火災が発生した。現場に当該製品があり、出火元も含め、現在、原因を調査中。	山口県	

4．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801176	平成21年1月17日	平成21年1月29日	石油ストーブ（開放式）	火災 死亡1名	家屋が全焼する火災が発生し、1名が死亡した。給油して本体に給油タンクを戻すときに、給油タンクの口金キャップが変形していたため、油がこぼれて引火したものと考えられる。また、給油を消火せずに行っていた。	富山県	
A200801178	平成21年1月19日	平成21年1月29日	石油ストーブ（開放式）	火災 死亡1名	家屋が全焼する火災が発生し、1名が死亡した。給油して本体に給油タンクを戻すときに、給油タンクの口金キャップの締めが緩かったため、油がこれぼれて引火したものと考えられる。また、給油を消火せずに行っていた。	岩手県	
A200801179	平成21年1月21日	平成21年1月29日	石油ストーブ（開放式）	火災 軽傷1名	家屋がほぼ全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。給油して本体に給油タンクを戻すときに、給油タンクの口金キャップがついてない状態であったため、油がこぼれて引火したものと考えられる。また、給油を消火せずに行っていた。	新潟県	